

### COORDONNÉES DESTINATAIRE

AGENCE DEUX SEVRES

358 route d'aiffres 79000 NIORT Tel: 0549173333

Fax:

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2, AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

# DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



#### **RÉFÉRENCE**

Référence: 002ER550195 A communiquer pour toute correspondance Réalisé le : 11/07/2023

Reférence mandataire : 3805A05

#### **DÉSIGNATION DU BIEN**

Appartement de type T3 référencé 3805A05 10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 -

SAINT ELOI

17000 LA ROCHELLE

## **PROPRIÉTAIRE**

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2. AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

### **Diagnostics**



























AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48  $\mathsf{SIRET}: \mathsf{44135591400298} - \mathsf{N}^{\circ} \; \mathsf{de} \; \mathsf{TVA} \; \mathsf{Intracommunautaire}: \mathsf{FR03441355914} - \mathsf{Code} \; \mathsf{APE}: \mathsf{7120B}$ Assurée par HDI Global SE 76208471-30015



Absence

Absence



Indice d'infestation de termites dans le(s) bâtiment(s)

Indice d'infestation de termites aux abords du (des) bâtiment(s)

# Note de synthèse

A	AMIANTE : Dossier amiante avant vente d'un immeuble bâti (Liste A et B)						
	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.	Absence					
	ELECTRICITÉ						
	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.	Présence					
	ERP						
	Le bien est situé dans une zone à risque. (cf Etat des Risques et Pollutions)	Présence					
	GAZ						
	Le diag contient des anomalies de type :A1 qui devront être corigées dans les meilleurs délais	Présence					
m	LOI CARREZ						
	Surface Carrez Totale : 70,96 m²						
	Surface Autre Totale : 5,6 m²						
	TERMITE: ETAT DU BATIMENT						





# Rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles L1334-13, R1334-15 et 16, R1334-20 et 21, R1334-23 et R1334-24 du Code de la santé publique, et conformément aux arrêtés du 12 Décembre 2012 modifiés relatifs au repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, à l'arrêté du 24 Décembre 2021 ainsi qu'à la norme NF X46-020 Août

# A - RENSEIGNEMENTS **ADMINISTRATIFS**



# DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI 17000 LA ROCHELLE Batiment: Etage : 3805A05 Références client :

N° de lot : **Désignation :** Appartement de type T3 référencé 3805A05

Date de construction/permis de construire : Fonction du bâtiment : Habitation (Partie privative d

OPERATEUR DE REPERAGE

Nom prénom : LOCTEAU CYRIL Certification n°: 15/05/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP - 25 Avenue Léonard de

Vinci - 33600 PESSAC

# PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE

#### Propriétaire :

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2 AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

#### Donneur d'ordre :

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2. AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

11/07/2023 Date commande : Date repérage : 11/07/2023 Représentant du DO: PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE Rapport émis le : 11/07/2023

# A-4 ASSURANCE

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298 HDI Global SE 76208471-30015 Assurance :

du 01/01/2023 au 31/12/2023 Date de validité:

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU

immeuble collectif)

Non

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS



N° Vert 0 800 400 100 www.ac-environnement.com



Référence : 002ER550195 10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI 17000 LA ROCHELLE



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité







#### **B - SOMMAIRE**

#### A - Renseignements administratifs

A-1 - Désignation de l'immeuble

A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre

A-3 - Opérateur de repérage

A-4 - Assurance

#### **B** - Sommaire

#### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

C-1 - Locaux visités

C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s)

ou partie(s) de composant non inspecté(s)

#### D - Conclusion(s)

D-1 - Conclusion(s) du rapport de mission

D-2 - Commentaire(s) et réserve(s)

#### E - Conditions de repérage

E-1 - Rapport(s) précédemment réalisé(s)

E-2 - Objet, méthodologie et cadre juridique de l'intervention

E-3 - Périmètre de repérage

E-4 - Conditions de réalisation du repérage

#### F - Grille de résultat du repérage

#### G - Obligations réglementaires du propriétaire

Recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes

H - Recommandations générales de sécurité

#### **Annexes**

Plan de repérage technique
Reportage photographique
Etat de conservation des matériaux de la liste A
Etat de conservation des matériaux de la liste B
Fiche d'identification et de cotation des prélèvements
Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire
Documents

# C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

# C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Plan	Volume	Plan	Volume
Appartement no 5	Vol 1 (SDB)	Appartement no 5	Vol 2 (Chambre 1)
Appartement no 5	Vol 3 (W.C)	Appartement no 5	Vol 4 (Couloir)
Appartement no 5	Vol 5 (Chambre 2)	Appartement no 5	Vol 6 (Entrée)
Appartement no 5	Vol 7 (Salle à manger)	Appartement no 5	Vol 8 (Cuisine)
Appartement no 5	Vol 9 (Balcon)	Box cave appartement no 5	Vol 10 (Cave)

# C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Justification(s)	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Néant	Néant	Néant	Néant





## **D-CONCLUSIONS**



Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

D-2 COMMENTAIRE(S) ET RESERVE(S)

#### Commentaire n°1

Afin de limiter les dégradations, les sondages des sols ont été réalisés ponctuellement. Au vu de la structure du bâtiment, notamment des superpositions de différentes couches de revêtement de sol, il est possible que des investigations complémentaires soient à prévoir avant les travaux.

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

# RAPPORT(S) PRECEDEMMENT REALISE(S)

Date	Références	Principales conclusions
Sans objet	Sans objet	Sans objet



Référence : 002ER550195 10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI 17000 LA ROCHELLE



# E-2

## OBJET, METHODOLOGIE ET CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION

#### Objet de la mission :

Etablir le rapport de repérage des matériaux et produit des liste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique afin de constituer le constat établi à l'occasion de la vente d'immeubles d'habitation comportant un seul logement ou de partieprivatives de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation.

#### Méthodologie :

Rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B accessibles sans travaux destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué.

#### Cadre réglementaire et normatif :

- Code de la santé publique : articles L1334-13, R1334-15 et 16, R1334-20 et 21, R1334-23 et R1334-24 listes A et B de l'annexe 13-9
- Décret n°2011-629 de 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis:
- Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage;
- Arrêté du 12 décembre 2012 modifié relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage;
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de certification.
- Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre 1er du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en oeuvre des solutions d'effet équivalent.
- Norme NF X46-020 Août 2017;

#### Limite de la mission:

Le présent rapport de repérage correspond à l'Etat relatif à la présence ou l'absence d'amiante à produire en cas de vente, prévu à l'article L1334-13 et R1334-29-7 du Code de la santé publique, dans les limites de réalisation de la mission rappelées dans le présent rapport. Le présent rapport de repérage n'est pas suffisant pour couvrir les obligations d'évaluation initiale du risque amiante du propriétaire/donneur d'ordre/maître d'ouvrage en cas de travaux, prévues par le code du travail aux articles R4412-97

# E-3

#### PERIMETRE DE REPERAGE

Notre périmètre de repérage porte sur l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble listés au point C-1 du présent rapport et figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités listés au point C-2.

# E-4

#### CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

#### Programme de repérage

Le programme de repérage de la présente mission est constitué exclusivement par les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, conformément aux obligations du propriétaire énoncées dans l'article R1334-15 et 16 du même code :

#### Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

#### Composant à sonder ou à vérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds





Référence : 002ER550195

10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT

ELOI

17000 LA ROCHELLE



#### Liste B mentionnée à l'article R 1334-21

Partie de composant à sonder ou à vérifier
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.
Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol.
Conduits, enveloppe de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).
Conduits.
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.







## F - GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Liste	Action	Description	Précision	Ref prél. Descriptif	Résultat	Conclusion	EC
					Plan	: Appartement no §	5				
Vol 1 (SDB)									Néant*	Absence	
Vol 2 (Chambre 1)									Néant*	Absence	
Vol 3 (W.C)									Néant*	Absence	
Vol 4 (Couloir)									Néant*	Absence	
Vol 5 (Chambre 2)									Néant*	Absence	
Vol 6 (Entrée)									Néant*	Absence	
Vol 7 (Salle à manger)									Néant*	Absence	
Vol 8 (Cuisine)									Néant*	Absence	
Vol 9 (Balcon)									Néant*	Absence	
				Pla	ın : Box	c cave appartement	t no 5				
Vol 10 (Cave)									Néant*	Absence	

<sup>\*</sup> Conformément à l'article R 1334-20 et 21 (Liste A et B) définissant l'ensemble des composants dont les parties sont à sonder ou à vérifier, après intervention de l'opération de repérage, les locaux investigués ne présentent aucun de ces éléments.



Référence : 002ER550195

10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT

ELOI

17000 LA ROCHELLE



### G - OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DU PROPRIETAIRE

# RECOMMANDATIONS DE GESTION ADAPTÉES AUX BESOINS DE PROTECTION DES PERSONNES

#### Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) :

#### Score 1:

L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

#### Score 2

La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

#### Score 3:

Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné :

- dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre,
- dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

#### Produits de la liste B:

#### Score EP (Evaluation périodique) :

Cette evaluation consiste a :

- a) Controler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

#### Score AC1 (action corrective de niveau 1):

Cette action corrective consiste a:

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

#### Score AC2 (action corrective de niveau 2):

Cette action corrective consiste a:

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.





## H - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières rencontrées

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. inscrites dans le code du travail.

#### 1. Informations Générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances concérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas

Pour rappel, les matériaux et produits rpéertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

#### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels formés dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiées

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, services techniques, etc...) doivent avoir suivi une formation en adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant de l'amiante que les travailleurs affectés soient notamment formés au préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article R.4412-44 du code du travail). Il convient par ailleurs que l'employeur établisse avant toute intervention un mode opératoire (article R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur du travail, les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le cas échéant. l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

#### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors d'interventions ponctuelles non répétées, comme par exemple :

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante www.amiante.inrs.fr.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés avant leur sortie de la zone de confinement

Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire d'entreposage couverte permettant de pévenir les risques de rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les installations de traitement des déchets dès leur sortie de la zone de confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés

#### b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes avant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie

A partir du 1er ianvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante

#### c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque,

gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier. les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lle-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;
- de la mairie :
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

#### e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



Référence : 002ER550195

10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT

ELOI


17000 LA ROCHELLE



## ANNEXE: PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement no 5	Appartement no 5 - Plan de repérage - Actions menées
	Box cave appartement no 5	Box cave appartement no 5 - Plan de repérage - Actions menées





	BOX CAVE APPARTEMENT NO 5 - P	LAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉE	S	(	Référence: 002ER550195
					Légende
		ol 10 (Cave)			
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention		hnicien intervenant
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt5 - SAINT ELOI 17000 LA ROCHELLE	Appartement de type T3 référencé 3805A05	11/07/2023	LOCTEAU CYR	IL
	RGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355		0400100 Fax : 04 77 44 92 48		

## Etat de l'installation intérieure d'électricité

La présente mission consiste suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et l'arrêté du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L.134-7, R126-35 et R1126-36 du code de la construction et de l'habitation). Suivant l'arrêté du 24 décembre 2021 et en référence à la norme NFC 16-600. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

Ce constat est réalisé à l'occasion de la mise en vente du bien.

# DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DÉPENDANCES Localisation du local d'habitation et de ses dépendances

Commune: 17000 LA ROCHELLE

Adresse: 10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI

Bâtiment: 05 Numéro d'étage: 1

Références cadastrales : Nc

Numéro(s) de lot(s) le cas échéant : 3805A05

Parties du bien non visitées et justification (le cas échéant) :

NÉANT

## Désignation et situation du lot de (co)propriété

Type d'immeuble : Appartement

Périmètre de repérage : Appartement de type T3 référencé

3805A05

Installation alimentée en électricité : Non Année de construction : En 1979

Année de l'installation : Non communiqué Distributeur d'électricité : Non Communiqué

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom et prénom : OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE

3805A05

C

Adresse: 2, AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

Téléphone et adresse internet : 33 51 79 11 01 cabaudry@office-agglo-larochelle.fr

Qualité du client (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire

Propriétaire de l'immeuble : OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE

Adresse: 2, AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR AYANT RÉALISÉ L'INTERVENTION ET RÉDIGÉ LE **RAPPORT** 

Nom et prénom : LOCTEAU CYRIL

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP - 25 Avenue Léonard de Vinci - 33600

PESSAC le 15/05/2023 jusqu'au 14/05/2028.

(Certification de compétence 1742)







# D RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE RÉALISATION DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension ≤ 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans le démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.;

Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visitées ainsi que les points de contrôles non vérifiables, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.







Е		CLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE SÉCURITÉ DES PERSONNES							
	L'installa	nstallation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.							
V	L'installa	ation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.							
		ation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Toutefois, l'opérateur a identifié que la (les) mesure(s) satoire(s) ont été mise(s) en place pour limiter le risque de choc électrique.							
Ano	malies av	vérées selon les domaines suivants :							
	1.	Appareil général de commande et de protection et son accessibilité							
$   \sqrt{} $	2.	Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.							
$   \sqrt{} $	3.	Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.							
	4.	La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.							
$\overline{\mathbf{A}}$	5.	Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs							
	6.	Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage							
Inst	allations	particulières :							
	P1	Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative, l'installation électrique n'est pas mise en oeuvre correctement.							
	P2	Appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes, l'installation électrique n'est pas mise en oeuvre correctement.							
	P3	Piscine privée, ou bassin de fontaine, l'installation électrique n'est pas mise en oeuvre correctement.							
Info	rmations	complémentaires:							
	IC1	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA.							
	IC2	L'ensemble des socles de prise de courant est de type obturateur							
	IC3	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm							







Domaines	Libellé et localisations des anomalies	Libellé des mesures compensatoires correctement mises en oeuvre	Correction d'anomalie, Cachet et tampon de l'entreprise
2.	Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.		
2.	Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.  Ensemble du logement		
3.	Plusieurs CIRCUITs disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURs ne sont pas correctement protégés contre les surintensités.		
5.	L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous tension accessible.		
6.	L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage. <i>Cuisine</i>		
6.	L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste. Une partie du logement		

# F AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés :







Domaines	Points de contrôle	Commentaire
1.	Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE ne permet pas de couper l'ensemble de l'installation électrique.	Installation non alimentée
2.	L'ensemble de l'installation électrique n'est pas protégé par au moins un dispositif de protection différentielle.	
2.	Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement.	Installation non alimentée
2.	La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement.	Installation non alimentée
2.	Alors que des socles de prise de courant ou des CIRCUITs de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en oeuvre :: protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA.	
2.	Alors que, dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou une douche, au moins une huisserie métallique contenant des CONDUCTEURs et/ou de l'APPAREILLAGE fixé ou encastré n'est pas reliée à la terre, la MESURE COMPENSATOIRE suivante est correctement mise en oeuvre : protection du (des) CIRCUIT(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA.	
3.	Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un CIRCUIT n'est pas adapté à la section des CONDUCTEURs correspondants.	Aucune indication Sur le porte fusible
3.	Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR assurant la coupure de l'ensemble de l'installation n'est pas adapté.	
3.	Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.	
3.	Courants assignés (calibres) adaptés de plusieurs INTERRUPTEURs différentiels placés en aval du DISJONCTEUR de branchement et protégeant tout ou partie de l'installation (ou de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement et ne protégeant qu'une partie de l'installation).	

#### Constations diverses:

Domaines	Points de contrôle	Commentaire
Constatation diverse	INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : existence et caractéristiques ; Il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété.	
Constatation diverse	« Il y a une étiquette sur le tableau situé () qui indique l'absence de prise terre. Il y a donc présomption de l'absence de cette dernière dans l'immeuble ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;	







# G CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL DE PROFESSIONNEL

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies, il est conseillé de faire réaliser, par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.



# Н

# EXPLICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

## Objectif des dispositions et risques encourus

Appareil général de commande et de protection: Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités: Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage: Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

#### Informations complémentaires :

#### Objectif des dispositions et risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.





Le présent diagnostic est valable pour une durée de 3 ans en cas de vente. Date de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée à : LA ROCHELLE

Le: 11/07/2023

Signature de l'opérateur :

Cachet de l'entreprise :

SARL AC ENVIRONNEMENT

64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES Tél. 08 00 40 01 00 - Fax 08 25 80 09 54 Siren 441355914





Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.

WIN\_20230711\_11\_53\_33\_Pro



Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. WIN\_20230711\_15\_15\_53\_Pro



Plusieurs CIRCUITs disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURs ne sont pas correctement protégés contre les surintensités.

WIN 20230711 15 14 23 Pro



L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous tension accessible. WIN\_20230711\_15\_15\_53\_Pro









#### L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste.

WIN\_20230711\_15\_14\_49\_Pro



## L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage.

WIN\_20230711\_12\_14\_47\_Pro



# **Etat des Risques et Pollutions**

En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.



Référence : 002ER550195

Date de réalisation : 11 juillet 2023 (Valable 6 mois)
Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : N° 17-2020-01-16-013 du 16 janvier 2020.

### REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien 10 RUE J.P. BLANCHARD - - Logt 5 - SAINT ELOI 17000 La Rochelle

Référence(s) cadastrale(s): CW0212

ERP établi selon les parcelles localisées au cadastre.

Partie 1

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE



## **SYNTHESES**

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Etat des Risques et Pollutions (ERP)							
Votre commune			Votre immeuble				
Туре	Nature du risque	Etat de la procédure Date		Concerné	Travaux	Réf.	
PPRn	Inondation Par submersion marine	approuvé	26/02/2019	non	non	p.3	
PPRn	Mouvement de terrain Recul du trait de côte et de falaises	approuvé	26/02/2019	non	non	p.3	
PPRt	Effet thermique Rhodia Electronics e	approuvé	10/04/2013	non	non	p.4	
PPRt	Effet de surpression Rhodia Electronics e	approuvé	10/04/2013	non	non	p.4	
PPRt	Effet toxique Rhodia Electronics e	approuvé	10/04/2013	non	non	p.4	
PPRt	Effet thermique PICOTY-SDLP	approuvé	26/12/2013	non	non	p.4	
PPRt	Effet de surpression PICOTY-SDLP	approuvé	26/12/2013	non	non	p.4	
PPRt	Effet thermique Fief de la Repentie	approuvé	23/12/2015	non	non	p.4	
PPRt	Effet toxique GRATECAP SA	approuvé	29/03/2011	non	non	p.5	
SIS (1)	Pollution des sols	approuvé	22/02/2019	non	-	p.5	

Réf. 002ER550195 - Page 2/16

Etat des Risques et Pollutions (ERP)								
Votre commune Votre immeuble								
Туре	ype Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux							
	Zonage de sismicité	oui	-	-				
	Zonage du potentiel ra	non	-	-				
Commune non concernée par la démarche d'étude du risque lié au recul du trait de côte.								

Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS)	Concerné	Détails
Zonage du retrait-gonflement des argiles	Oui	Aléa Fort
Plan d'Exposition au Bruit <sup>(4)</sup>	Non	-
Basias, Basol, Icpe	Oui	17 sites* à - de 500 mètres

<sup>\*</sup>ce chiffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune.

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi.

<sup>(1)</sup> Secteur d'Information sur les Sols.

<sup>(2)</sup> Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).

<sup>(3)</sup> Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

<sup>(4)</sup> Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb

Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre informatif et ne sont pas détaillées dans ce document.

Etat des risques complémentaires (Géorisques)						
F	Risques	Concerné	Détails			
	TRI : Territoire à Risque important d'Inondation	Oui	Présence d'un TRI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien.			
<b>₽</b>	AZI : Atlas des Zones Inondables	Non	-			
Inondation	PAPI : Programmes d'actions de Prévention des Inondations	Oui	Présence d'un PAPI sur la commune sans plus d'informations sur l'exposition du bien.			
	Remontées de nappes	Oui	Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave, fiabilité FORTE (dans un rayon de 500 mètres).			
Installation nucléaire		Non	-			
Mouvement de terrain		Non	-			
	BASOL : Sites pollués ou potentiellement pollués	Non	-			
Pollution des sols, des eaux	BASIAS : Sites industriels et activités de service	Oui	Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou plusieurs sites identifiés.			
ou de l'air	ICPE : Installations industrielles	Oui	Le bien se situe dans un rayon de 1000 mètres d'une ou plusieurs installations identifiées.			
Cavités souterraines		Non	-			
Canalisation TMD		Oui	Le bien se situe dans une zone tampon de 1000 mètres autour d'une canalisation.			

Source des données : https://www.georisques.gouv.fr/

Réf. 002ER550195 - Page 4/16

# SOMMAIRE

Synthèses	1
Imprimé officiel	5
Localisation sur cartographie des risques	
Procédures ne concernant pas l'immeuble	7
Déclaration de sinistres indemnisés	10
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions	11
Annexes	12

Réf. 002ER550195 - Page 5/16


# **Etat des Risques et Pollutions**

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

	gations, interdictions, servitu est établi sur la base des inf 17-20				•	iniers ou tec	: hnologiques
Situation du bien immobilie	r (hâti ou non hâti)			_	Docume	ant ráglicá le	e : 11/07/2023
	(ball of non ball)				DOCUM	eni realise ie	3.11/07/2023
2. Adresse							
Parcelle(s): CW0212							
10 RUE J.P. BLANCHARD 17	'000 La Rochelle						
3. Situation de l'immeuble de L'immeuble est situé dans	au regard de plans de préve ls le périmètre d'un PPRn	ntion des risques nature prescrit	ls [PPRn]				non X
L'immeuble est situé dan L'immeuble est situé dan	· ·	appliqué par an approuvé	ticipation				non X
Les risques naturels pris e	n compte sont liés à :		(les risqu	es grisés ne for	nt pas l'objet d'une	procédure PPR s	sur la commune)
		Remontée de nappe	Su	bmersion mo	arine	Av	
Mouvement de terrain  Feu de forêt	Mvt terrain-Sécheresse autre						
L'immeuble est concerne	é par des prescriptions de tr	avaux dans le règlemer	t du ou des	PPRn			non X
si oui, les travaux prescrit	s par le règlement du PPR n	aturel ont été réalisés				oui 🗌	non
4. Situation de l'immeuble d	au regard de plans de préve	ntion des risques minier	s [PPRm]				
	is le périmètre d'un PPRm	prescrit					non X
	is le périmètre d'un PPRm	appliqué par an	ticipation				non X
L'immeuble est situé dan	is le périmètre d'un PPRm	approuvé					non X
Les risques miniers pris en	n compte sont liés à :		(les risqu	es grisés ne for	nt pas l'objet d'une	procédure PPR s	sur la commune)
Risque miniers  Pollution des sols	Affaissement Pollution des eaux						
	é par des prescriptions de tro		t du ou des	PPRm			non X
	s par le règlement du PPR m						non
5 Situation de l'immemble o	au regard de plans de préve	ntion des risques techni	ologiques (Pl	PD#1			
			ologiques [i i	i Kij			
L'immeuble est situé dan L'immeuble est situé dan	· ·	approuvé prescrit	(los risqu	or aricás no for	nt pas l'objet d'une	OUI OUI OUI	non X non X
Risque Industriel	Effet thermique	Effet de surpression	lies risqu	Effet tox			rojection
	ecteur d'expropriation ou d			Liferiox	iiqoc		non X
L'immeuble est situé en z	· ·	o dolaissollioni					non X
	ne un logement, les travaux	prescrits ont été réalisés					non
Si la transaction ne conc	cerne pas un logement, l'info	rmation sur le type de r	isques auxqu				
est exposé ainsi que leur	gravité, probabilité et cinét	ique, est jointe à l'acte	de vente ou	au contra	t de location		
en application des articles R 563-4 et [	au regard du zonage réglem D 563-8-1 du code de l'environnement mod	ifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010		lu 22 octobre 20	10.		
L'immeuble est situé dan	is une commune de sismicité			Modé			
		zone 5	zone 4	zone 3	3 X ZOI	ne 2	zone 1
	uu regard du zonage réglem code de l'environnement et R1333-29 du c						
	s une Zone à Potentiel Rado				teur de transfer	ŀ	Faible
		zone 3		zone 2			one 1 X
	sinistres indemnisés par l'ass nnée dans l'acte authentiqu					oui 🗍	non
	au regard de la pollution des		on de la ver	iic		001	HOH
	s un Secteur d'Information s					oui 🗌	non X
	on par l'arrêté préfectoral 17-2019-02-22-001	du 22/02/2019 portant création des	SIS dans le départe	ement			
Parties concernées				`		1.	
Partie 1	OFFICE PUBLIC HABITAT C	COM AGGLO LA ROCHE	LLE	à		le	
Partie 2				à		le	
Attention I Sile nimpliquent and dis	phligation ou d'interdiction réglements	ire particulière, les aléas consus	u práviciblos o il	neuvent être -	analés dans los -li-	rers documents	d'information
	obligation ou d'interdiction réglementa nmobilier, ne sont pas mentionnés par c		o previsibles qui	peuverit ette si	griales dans les div	ers documents o	a ii iiOfffidiiON

Réf. 002ER550195 - Page 6/16



La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.


Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

# Mouvement de terrain

PPRn Recul du trait de côte et de falaises, approuvé le 26/02/2019 (multirisque)

# Non concerné\*

\* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques




# Cartographies ne concernant pas l'immeuble

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par :

Le PPRt multirisque, approuvé le 10/04/2013

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique




Le PPRt multirisque, approuvé le 26/12/2013

Pris en considération : Effet de surpression, Effet thermique




Le PPRt Effet thermique, approuvé le 23/12/2015




## Le PPRt Effet toxique, approuvé le 29/03/2011





## Le SIS Pollution des sols, approuvé le 22/02/2019






# SIS Pollution des sols, approuvé le 22/02/2019 (suite)





Le PPRt Effet thermique, approuvé le 26/12/2013



# Déclaration de sinistres indemnisés

## en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

### Arrêtés CATNAT sur la commune

Arretes CATNAT sur la commune							
Risque	Début	Fin	JO	Indemnisé			
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/10/2018	31/12/2018	15/11/2019				
sécheresse - Tassements différentiels	01/01/2017	30/06/2017	07/12/2018				
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/04/2011	30/06/2011	17/07/2012				
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Débordement rapide (torrentiel)  Par submersion marine - Mouvement de terrain	27/02/2010	01/03/2010	02/03/2010				
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2005	30/09/2005	22/02/2008				
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/2005	31/03/2005	22/02/2008				
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/07/2003	30/09/2003	26/08/2004				
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	01/01/2001	01/01/2001	09/02/2002				
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue Par submersion marine - Glissement de terrain	25/12/1999	29/12/1999	30/12/1999				
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	29/09/1999	30/09/1999	28/04/2000				
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/1991	31/12/1997	13/11/1998				
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/01/1990	31/12/1990	12/06/1991				
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels	01/06/1989	31/12/1989	15/08/1990				
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	24/08/1987	24/08/1987	11/11/1987				
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue	08/12/1982	31/12/1982	13/01/1983				
Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur le internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : https://www.georisques.gouv.fr/	s risques majeurs, le document d'	information comm	nunal sur les risq	ues majeurs et, s			
Préfecture : Rochelle - Charente-Maritime	Adresse de l'	immeuble	:				
Commune : La Rochelle	10 RUE J.P. E	BLANCHAF	RD Loat	5 - SAINT			
	Dereelle (e) : C		, 5-				

Préfecture : Rochelle - Charente-Maritime

Commune : La Rochelle

10 RUE J.P. BLANCHARD - - Logt 5 - SAINT ELOI Parcelle(s) : CW0212
17000 La Rochelle
France

Etabli le :

Partie 1 :

Partie 2 :

Bat C VALBONNE 4 061 738 00035 at@Kinaxia fe 6 • Fax+04.84.25.27.40

Réf. 002ER550195 - Page 11/16

## Prescriptions de travaux

Aucune

#### Documents de référence

Aucun

## **Conclusions**

L'Etat des Risques en date du 11/07/2023 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°17-2020-01-16-013 en date du 16/01/2020 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Sommaire des annexes

- > Arrêté Préfectoral n° 17-2020-01-16-013 du 16 janvier 2020
- > Cartographies :
  - Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, approuvé le 26/02/2019
- Fiche d'information des acquéreurs et des locataires sur la sismicité
- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.

# DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

17-2020-01-16-013

Arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs pour la commune de La Rochelle



Direction départementale des Territoires et de la Mer

Service de l'Urbanisme, de l'Aménagement, des Risques et du Développement Durable

Unité Prévention des Risques

PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME

#### ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs pour la commune de La Rochelle

Le Préfet du département de la Charente-Maritime Officier de l'Ordre National du Mérite Chevalier de la Légion d'Honneur

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ;

Vu les décrets n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des 5 zones de sismicité du territoire français ;

Vu le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière de nucléaire et l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français :

Vu l'arrêté préfectoral n° 15-2040 du 8 juillet 2015 relatif à la mise à jour de l'information des acquéreurs et des ocataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs pour la commune de La Rochelle ;

Vu l'arrêté préfectoral n°18-1163 du 14 juin 2018, modifiant l'arrêté préfectoral n° 06-511 du 13 février 2006 et listant les communes du département de la Charente-Maritime où s'applique l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 2019 créant et listant les secteurs d'information sur les sols pollués du territoire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle ;

Vu l'arrêté préfectoral du 26 février 2019 approuvant le plan de prévention des risques littoraux (érosion côtière et submersion marine) sur le territoire de la commune de La Rochelle :

Vu l'arrêté préfectoral du 04 octobre 2019 approuvant la modification du plan de prévention des risques littoraux (érosion côtière et submersion marine) sur le territoire de la commune de La Rochelle ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Charente-Maritime ;

#### ARRÊTE

38, rac Réanmur 17017 La Rochelle cedex 01 – l'éléphone : 05 46 27 43 00 – l'ax : 05 46 41 10 30 www.charente-maritime.gouv.fr

Article 1: l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de La Rochelle, prévue aux paragraphes I et II de l'article L.125-5 du Code de l'environnement, porte sur les risques littoraux (érosion côtière et submersion manne).

Article 2 : les éléments nécessaires à cette information sont consignés dans le dossier communal d'information qui comprend :

une fiche synthétique listant les risques auxquels la commune est exposée en tout

l'arrêté préfectoral approuvant le PPR,

la note de présentation, le réglement et la carte du zonage réglementaire du PPR.

Ce dossier communal d'information est librement consultable en préfecture et en mairie de La Rochelle ; il est accessible en tout ou partie sur internet à partir de cette http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnementrisques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires

Article 3 : ces informations sont mises à jour à chaque arrêté modifiant la situation de la commune au regard des conditions entraînant l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques en application du Code de l'environnement.

Article 4: l'obligation d'information sur les sinistres prévue au paragraphe IV de l'article L.125-5 du Code de l'environnement s'applique, depuis le 1" juin 2006, sur la commune de La Rochelle, celle-ci ayant été déclarée, depuis 1982, plusieurs fois en état de catastrophe naturelle en application de l'article L.125-1 du Code des assurances. L'ensemble de ces arrêtés est consultable en préfecture et mairie et est accessible sur le site internet http://www.georisques.gouv.fr

Article 5 : hormis les risques cités à l'article 1 et dans la fiche synthétique mentionnée à l'article 2, tout autre type de risques est exclu du champ de l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.

#### Article 6 : le présent arrêté sera :

notillé au maire de la commune qui assurera son affichage en sa mairie,

adressé à la chambre départementale des notaires,

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime.

Il fera l'objet d'une mention en caractères apparents dans le journal Sud-Ouest.

Il sera accessible sur internet à partir du site : http://www.charente-maritime.gouv.ff

#### Article 7:

- le secrétaire général de la préfecture,
- le maire de la commune,


le directeur départemental des Territoires et de la Mer,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


La Rochelle, le 1 6 JAN, 2020

Le Pléfe - Pour ld Vréfet Le Secréta de Général

2/2



La Rochelle (17000) : En attente de la fiche d'information sismicité fournie par le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (Direction Générale de la Prévention des Risques).









# Etat de l'installation intérieure de gaz

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz afin d'évaluer les risques relatifs à la sécurité des personnes, selon les articles L134-7 et R136-6 à 9 du Code de la construction et de l'habitation, suivant les arrêtés du 6 avril 2007 modifié et du 25 juillet 2022, ainsi que selon la norme NF P45-500 de 2022. En aucun cas il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis à vis de la réglementation en vigueur.

#### ADRESSE DU BIEN

10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI Adresse: 17000 LA ROCHELLE

Référence client : 3805A05 Rapport émis le : Appartement de type T3 référencé 3805A05 Désignation :



#### SOMMAIRE

#### A - Renseignements administratifs.

- A-1 Désignation du (ou des) bâtiment(s).
- A-2 Désignation du propriétaire.
- A-3 Mission.
- A-4 Désignation de l'opérateur de diagnostic.

#### B - Conclusion(s) du rapport de mission.

#### C - Résultat(s) du repérage.

- C-1 Identification des appareils.
- C-2 Anomalies identifiées.
- C-3 Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs, et identification des points de contrôle n'ayant pu être réalisés.
- C-4 Constatations diverses.

Annexe : Conditions générales de réalisation du diagnostic.

Annexe: Reportage photographique.

Annexe : Attestation d'assurance, attestation sur l'honneur, certification de l'opérateur







NC

44135591400298

# DÉSIGNATION DU (OU DES) BATIMENT(S)

10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI Adresse du bien : 17000 LA ROCHELLE

Appartement de type T3 référencé 3805A05 Bâtiment : Etage: NC Escalier: Références cadastrales Nc 3805A05 N° de lot : N° du logement : No 5 Type de Bâtiment : Habitation (Partie privative d immeuble collectif) Nature du gaz, distributeur et alimentation de l'installation : "Gaz naturel (Gaz H) [distributeur non communiqué] non alimenté".

#### A-3 Mission

Date de la mission : 11/07/2023 002ER550195 Référence mission : EROFF15 Référence mandataire :

# A-2

#### PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

#### Propriétaire :

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2. AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

Donneur d'ordre si différent du propriétaire de l'installation:

Nom et prénom : Néant

Adresse : Néant

Nom et prénom :

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Adresse: NC N° de téléphone : NC

N° du compteur de gaz : 1617b104647173 N° PCE (point de comptage estimation) Nc

N° PDL (point de livraison gaz) :

Accompagnateur:

SIRET:

#### Désignation de l'opérateur de diagnostic : A-4

LOCTEAU CYRIL Nom prénom : 1742 Certification n°: 15/05/2023 Délivré le :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCP - 25 Avenue Léonard de Vinci - 33600 PESSAC

Norme méthodologique employée :NF P45-500 (2022)

AC Environnement Raison sociale, nom de l'entreprise : 64 Rue Clément Ader Adresse:

HDI Global SE Compagnie d'assurance :

N°76208471-30015 Numéro de police :

du 01/01/2023 au 31/12/2023 Date de validité :



L'installation ne comporte aucune anomalie.

Référence: 002ER550195 10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT 17000 LA ROCHELLE



# **B - CONCLUSION(S) DU RAPPORT DE MISSION**

X	L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
	L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
	L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service.
	L'installation comporte une anomalie de type 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

# C - RESULTAT(S) DU REPERAGE

# Identification des appareils :

Genre (1), marque Modèle	Type (2)	Puissance en Kw	Localisation	Observations : anomalies, débit calorifique, taux de CO mesuré, motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil
Autre (préciser)robinet en attente , So, So	Robinet en attente	0	Cuisine	
Chaudière murale, Saunier Duval , Nc	Type B - Vmc gaz	0	Cuisine	Test de taux de co impossible :App h.s Test de debit impossible: Appareil éteint

- (1): Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur...
- (2): Non raccordé (A) raccordé (B) Etanche (C)

# Anomalies identifiées :

Reseau	N° Point de Contrôle(3)	A1(4), A2(5), DGI(6),	Libellé de l'anomalie	Commentaire
Réseau 1 : Gaz naturel (Gaz H), Distributeur NC, N ° compteur 1617b104647173	7a3)	A1	Au moins un organe de coupure n'est pas marqué du logo d'une marque reconnue	

- (3): Point de contrôle selon la norme utilisée.
- (4): A1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.
- (5): A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitçot la fourniture du gaz, mais est suffisament importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
- (6) DGI (Danger Grave et Immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'installation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
- (7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention aupès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin d'assurer la présence du dispositif de la conformité et de son bon fonctionnement.





C-3

Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs, et indentification des points de contrôles n'ayant pu être réalisés :

les points de controles suivants n'ont pas pu etre réalisés :

Chaudière murale: Test de debit impossible: Appareil éteint

Un débordement de flamme est constaté à l'allumage de l'appareil raccordé : l'appareil est dangereux, il ne doit pas être utilisé et doit être examiné au plus tôt par une personne compétente (installateur ou SAV) :App hors service

# C-4 Constatations diverses :

X Justificatif d'entretien de moins d'un an d'au moins une chaudière non présenté

X Attestation de contôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée pour au moins un conduit.

x au moins un conduit de raccordement n'est pas visitable

Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Bien que ne présentant pas un caractère obligatoire, nous invitons le donneur d'ordre pour plus de sécurité à réitérer ce diagnostic une fois l'installation en gaz.

Certains contrôles n'ont pu être réalisés pour des raisons indépendantes de notre volonté (absence de gaz, appareil non fonctionnel, etc.). Nous nous tenons à disposition du donneur d'ordre pour une nouvelle intervention dans les plus brefs délais (selon nos tarifs en viqueur) afin de finaliser les contrôles et mener notre mission à son terme.

#### Autres :

- Faire vérifier le(s) dispositif(s) d'évacuation des produits de combustion par une entreprise qualifiée.
- Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire l'objet de l'établissment d'un certificat de conformité domèle 2, conformément à l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées à l'article 21-4° de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide "modifications mineures" dispensent de cette

#### **D - DIAGNOSTIC**

# D-1 Objet du diagnostic :

le diagnostic a pour object d'identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les defauts suceptibles de compromettre la sécurité des personnes.

les exigences technique faisant l'objet du présent diagnostic visent à prévenir les risques liés à l'état de l'installation et à son utilisation (fuite de gaz, incendie, intoxication oxycarbonée). Elles reposent sur les exigences réglementaires, les règles d'installation et autres textes référence en vigueur regroupés dans la bibliographie de la norme NF P45-500 (2022)

# D-2 Validité du diagnostic

Le présent diagnostic est valable pour une durée de :

- 3 ans dans le cadre de la vente, conformément à l'article D271-5 du code de la construction et de l'habitat.
- 6 ans dans le cadre de la location, conformément à l'article 3 du décret N° 2016-1104 du 11 aout 2016 relatif à l'etat de l'installation intérieur de gaz dans les logement en location.

Cependant, aucun recourt ne pourra être envisagé en cas de pose ou dépose d'appareil (notamment les appareils de cuisson) dans ce delais de 3ans.

En cas de pose ou dépose d'appareils, une visite complémentaire et mise à jour du présent rapport devront être effectuées.

N'Vert 0 800 400 100

www.ac-environnement.com



# D-3

#### Domaine d'application

Le champ d'application du diagnostic porte sur l'installation intérieure de gaz telle que définie dans l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2018 modifié relatif aux régles technique et de la sécurité applicable aux installation de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'insterieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

Le diagnostic concerne toutes les installation de production individuelle de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l'installation intérieure gaz. Cela concerne également les appareils ou groupement d'appareils placé dans un site de production d'énergie (SPE) s'il sagit de production individuelle d'énergie.

En outre, il concerne les installations d'appareils de cuisson s'ils sont desservis par une installation fixe.

Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l'installation intérieure de gaz suivants:

- La tyuauterie fixe :
- Le raccordement en gaz des appareils ;
- La ventillation des locaux ;
- La combustion.

Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas :

- L'alimentation en gaz des appareils ou groupement d'appareils faisant de la production collective d'énergie qui doivent être placés dans un site de production d'énérgie (SPE);
- Le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les installations de VMC GAZ;
- Le contrôle du fonctionnement des fours à gaz ;
- La ventilation générale des bâtiments relevant de l'arrêté du 24 mars 1982.

Les points de contrôle qui relèvent d'un autre type de diagnostic ne sont pas traités dans le présent document.

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visible et accessibles de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans le présent document. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l'installation.

Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le controle est limité à la vérification de létachéité apparente des tyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils.

Les fiches de contrôle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font l'objet de la mention "Ce Contrôle ne s'applique pas aux alvéoles techniques".

# **D-4**

#### Obligations du donneur d'ordre

Au préalable à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre doit s'assurer qu'au moment du diagnostic :

- Tous les locaux concernés et leurs dépendances seront accessibles,
- L'installation sera alimentée en gaz,
- Les appareils d'utilisation présents seront en service.

NOTE : le cas échéant, le donneur d'ordre présente l'attestation de contrôle de vacuité du conduit de fumée ainsi que celle du contrat d'entretien de la chaudière.

Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités ainsi que les points de contrôle non vérifiés, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire

#### D-5 Obligations de l'opérateur de diagnostic

Si l'une des conditions des obligations du donneur d'ordre n'est pas satisfaite et que par conséquent le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l'opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants. Par ailleurs, l'opérateur de diagnostic doit :

- Attirer l'attention du donneur d'ordre sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée ;
- Rappeler au donneur d'ordre que sa responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés, et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation.
- Rappeler au donneur d'ordre(ou son représentant) que les appareils d'utilisation présents puissent être mis en marche cu arrêtés par une personne désignée par lui.
- Les compétences de l'opérateur de diagnostic technique sont indiquées dans l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



# D-6 Conseil d'usage et règles à respecter

Consultez les gestes préventifs pour éviter les accidents domestiques et bénéficiez de nos services pour gérer l'état de vos installations.

Rendus rares sute aux progrès réalises en masère d'équipements et de prevention, les accidents domestiques au gar naturel peuvent avoir de lourdes conséquences et sont même susceptibles de toucher le voisinage. Les risques sent doubles.

**Intoxication** due a mauvaise combustion du gaz et la production de monexyde de carbone (CO), incolore et indolore ; 100 a 150 personnes décédent encore chaque année par asphyxie\*.

Fuite de gaz pouvant entrainer en présence d'une source de chaleur une explosion ou un inceridie.

98% de ces accidents ont pour cause des comportements imprudents, la vétusté des installations ou l'absence d'entreten des appareils. Le propriétaire du logement est responsable du bon état de installation, la personne qui l'occupe est responsable de l'entretien des appareils, chaudière ou gazinière.

#### 4 gestes préventifs pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

- 1. En respect de la réglementation, faites ramoner, ves conduits d'évacuation et vos cheminées une fois par an, minimum obligatoire ou deux fois pour plus de précaution.
- Faites vérifier de façon réguliere votre installation par exemple dans le cadre d'un contrat d'entretien. L'entretien de votre chaudière est par ailleurs obligatoire tous les ans.
- 3. Nettoyer régulièrement les grilles d'aération et ne placez jamais un meuble, une serviette ou tout autre objet devant la bouche de ventilation pour ne pas gêner révacuation des gaz viciés.
- 4. Aérez régulièrement votre local chaudière et plus généralement votre habitation.

#### 4 gestes préventifs dans la cuisine

- 5. Fermez le robinet d'arivée de gaz naturel lors de chaque départ en week end ou en vacances.
- 6. Nettoyez régulièrement les bruleurs de votre gazinière une flamme bleue est un gage de sécurité.
- 7. Si votre cuisiniere est raccordée via un tube souple, remplacez-le par un tuyau flexible à embout mécanique vissés, très dificile à arracher; si vous avez deja un tuyau fexible, venfiez sa date de validité.
- 8. Si ce n'est pas encore le cas, remplacez votre robinet alimentation au gaz (type "sapin") par un robinet gaz type ROAI, avec embout vissé.

#### 2 gestes préventifs en cas de fuite de gaz

- 9. Si vous détectez une fuite aérez immédiatement, coupez l'arrivée de gaz naturel et évitez les gestes pouvant provoquer une étincelle, donc une explosion : allumer la lumière, toucher un interrupteur ou disjoncteur, téléphoner d'un fixe ou d'un portable...
- 10. Si la fuite est enflammée, il n'y a plus de risque d'explosion : fermer si possible le robinet d'alimentation de l'appareil ou l'arrivée de gaz naturel, mouillez les surfaces proches, évacuez le bâtiment appelez le 18.

N' Vert 0 800 400 100

www.ac-environnement.com



#### F - ANNEXE : Conditions générales de réalisation du diagnostic.

- Identification de l'immeuble (adresse compète et exacte, numéro, voie, lieu-dit, bâtiment, code postal, ville, ...): 10 RUE J.P. BLANCHARD Logt 5 SAINT ELOI 17000 LA ROCHELLE
- Opérateur de diagnostic: nom et/ou raison sociale et coordonnées: LOCTEAU CYRIL AC Environnement (358 route d'aiffres)
- Donneur d'ordre (personne physique ou morale): nom ou raison sociale et coordonnées : OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE
  - Si personne morale : nom du représentant du donneur d'ordre :
- Propriétaire du logement : nom ou raison sociale et coordonnées : OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE
- Date prévisionnelle de la visite : 11/07/2023
- Domaine d'application du diagnostic au sens du présent document : NF P45-500 (2022)
- Les mesures susceptibles d'être prises en cas de détection d'une anomalie présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI) selon les dispositions du 7.1:

En cas de DGI, le donneur d'ordre doit :

- Adresser au vendeur, à l'occupant si différent du vendeur, et à l'acquéreur éventuel, une copie de la Fiche Informative Distributeur de gaz donnée en Annexe F;
- Informer les occupants éventuels des résultats du diagnostic;
- Indiquer aux occupants éventuels que :

L'installation présente une (ou des) anomalie(s) suffisamment grave(s) qui ont conduit l'opérateur de diagnostic à interrompre aussitôt l'alimentation en gaz de (ou des) partie(s) d'installation concernées ;

Les Parties de l'installation concérnées, signalées par une étiquette de condamnation, ne doivent pas être utilisées jusqu'à la suppression du (ou des) défaut(s) constituant la source du danger;

Le distributeur de gaz a été informé de la présence d'anomalie(s) présentant un danger grave immediat.

- Le donneur d'ordre s'engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic :

L'accès à tous les locaux et dépendances;

L'alimentation en gaz effective de l'installation;

Le fonctionnement normal des appareils d'utilisation;

- La liste des documents à presenter le cas échéant par le donneur d'ordre à l'opérateur de diagnostic ; Par ailleurs, l'opérateur de diagnostic:

Attire l'attention du donneur d'ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non ;

Rappelle au donneur d'ordre que sa résponsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux point effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation ;

Rappelle au Donneur d'ordre ou son représentant que les appareils d'utilisation présent puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par lui.

Signature du donneur d'ordre :



N°Vert 0 800 400 100

www.ac-environnement.com









DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

**AC** ENVIRONNEMENT

Réseau 1 : Gaz naturel (Gaz H), Distributeur NC, N° compteur 1617b104647173) 7a3) WIN\_20230711\_11\_40\_16\_Pro





# Attestation de superficie privative (Loi Carrez)

Conformément à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, et modifié par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (article 15), Article 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n°97-532 du 23 mai 1997 et l'article 54 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

#### ADRESSE DU BIEN

Adresse: 10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI 17000 LA ROC

 Référence client :
 3805A05

 Rapport émis le :
 11/07/2023

 Désignation :
 Appartement de type T3 référencé 3805A05



#### **SOMMAIRE**

#### A - Renseignements administratifs

A-1 - Désignation de l'immeuble

A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre

A-3 - Mission

A-4 - Technicien

**B** - Conclusion

C - Commentaires

- D Cadre Juridique de l'intervention
- E Détail des surfaces par lot
- F Détail des surfaces
- G Identifications des parties privatives n'ayant pu être visitées et justification

H - Documentation transmise

Annexes

SURFACE CARREZ 70,96 m<sup>2</sup>

# PRÉSENCE DE PIÈCES NON VISITÉES

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité



DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE



#### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse :	10 RUE J	.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI 17000 LA ROCHELLE
Batiment :		05
		1
		Nc
		3805A05 - Nc
Descriptif sommair	e:	Appartement de type T3 référencé

A-2

#### PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire : OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2, AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE Donneur d'ordre:
OFFICE PUBLIC HABITAT
COM AGGLO LA
ROCHELLE
2, AV DE VARSOVIE
17000 LA ROCHELLE



#### **MISSION**

Date de la mission :11/07/2023Référence mission :002ER550195Référence mandataire :3805A05



#### **TECHNICIEN**

Nom prénom : LOCTEAU CYRIL



**B-CONCLUSION** 

3805A05

Surface Carrez Totale : 70,96 m<sup>2</sup> Surface Autre Totale : 5,6 m<sup>2</sup>

**C-COMMENTAIRES** 







## D - Cadre Juridique de l'interventnion

Surface privative d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété dite « Loi carrez » :

Notre mission consiste à mesurer et calculer les superficies privatives des pièces constituant le ou les lot(s) de copropriété(s) définis par le donneur d'ordre en amont de notre intervention, et à qualifier chacune des superficies calculées en privative ou hors privatives, selon les dispositions des articles 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967 crée par le décret 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, ainsi que par l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, crée par la loi 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (dite « loi Carrez ») modifié par l'article 54 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 et l'article 15 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014.

Ces articles définissent la notion de surface privative comme suit :

Art. 46 de la loi 65 - 557 du 10 juillet 1965 modifiée: « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privativ CaCe de ce lot ou de cette fraction de lot. (...) Les dispositions (...) ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à [8 m²] ».

Art. 4-1 du décret 67 - 223 du 17 mars 1967 modifié : « La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1.80 mètre. »

Art. 4-2 du décret 67 - 223 du 17 mars 1967 modifié : « Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4 - 1.

NOTA 1 : notre mesurage ne porte que sur les pièces visitées le jour de notre visité, à l'exclusion des pièces dont l'accès ne nous a pas été donné, ni aux pièces dont l'existence ne nous a pas été signalée avant ou lors de notre intervention.

NOTA 2 : sauf mention contraire dans notre rapport, les documents définissant la copropriété dans laquelle est ou sont situé(s) le ou les lot(s) mesurés (état descriptif de division des lots ainsi que le règlement de copropriété assorti de ses plans) ont été demandés mais ne nous ont pas été communiqués. En l'absence de ces documents, il ne nous a pas été possible de vérifier la consistance et la réalité des lots mesurés. La consistance des lots de copropriété objets de la présente attestation devra être vérifiée par toute personne compétente avant la vente du ou des lot(s) en question, et sans que notre responsabilité ne puisse être recherchée en cas d'écart entre notre mesurage et la surface privative donnée dans ces documents.

#### E - DÉTAIL DES SURFACES PAR LOT

Autre surface (en m²)	Surface Carrez (en m²)	Lot
5 60 m <sup>2</sup>	70.96 m <sup>2</sup>	NC

#### F - DÉTAIL DES SURFACES

Localisation	N° de lot	Surface Carrez (en m²)	Autre Surface (en m²)
		Appartement no 5	
Vol 8 (Cuisine)	NC	10,60	0,00
Vol 7 (Salle à manger)	NC	24,50	0,00
Vol 9 (Balcon)	NC	0,00	2,80
Vol 2 (Chambre 1)	NC	10,12	0,00
Vol 5 (Chambre 2)	NC	9,68	0,00
Vol 1 (SDB)	NC	3,43	0,00
Vol 3 (W.C)	NC	1,37	0,00
Vol 4 (Couloir)	NC	3,14	0,00
Vol 6 (Entrée)	NC	8,12	0,00
		Box cave appartement no 5	
Vol 10 (Cave)	NC	0,00	2,80







Carrez

#### G - IDENTIFICATION DES PARTIES PRIVATIVE N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION

LocalisationJustification(s)Remarque(s)NéantSans ObjetSans Objet


H - DOCUMENTATION TRANSMISE

Néant.





# Plan de repérage: Appartement no 5 (Loi Carrez)





Plan de repérage: Box cave appartement no 5 (Loi Carrez)

# Loi Carrez



Total surfaces hors loi carrez

Vol 10 (Cave)
2,8 m²





# Etat du bâtiment relatif à la présence de termites

Diagnostic réalisé conformément au code de la construction et de l'habitation, articles L133-4 à L133-6, articles R133-1 à R133-8, arreté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, la norme NFP 03-201 de février 2016.



#### **SOMMAIRE**

#### A - Renseignements administratifs

- A-1 Désignation du ou des bien(s)
- A-2 Désignation du client
- A-3 Mission
- A-4 Opérateur du diagnostic

#### B - Conclusion(s)

- B-1 Catégorie de termites en cause
- B-2 Identification des ouvrages, parties d'ouvrage ou éléments n'ayant pu être visités et justification
- B-3 Volumes non visités et justification
- B-4 Constatations diverses
- B-5 Identification du ou des bâtiments et des parties de bâtiment visitées et résultats du diagnostic (identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas)
- C Moyens d'investigation
- D Cadre juridique d'intervention
- E Mission
- F Conseil de bon usage
- G Catégorie de termites en cause
- H Reportage photographique
- I Contrat de mission
- J Plan(s)
- K Annexes : Reportage photo, Certfications, attetstation sur l'honneur, assurance

# PRÉSENCE D'INDICES D'INFESTATION DE TERMITES AU NIVEAU DU BATI

Non

# PRÉSENCE DE BATIMENT(S)/PARTIE(S) DE BATIMENT ET/OU D'OUVRAGE(S)/PARTIES D'OUVRAGE(S) NON VISITÉES

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité



N°Vert 0 800 400 100

www.ac-environnement.com



DÉSIGNATION DU (OU DES) BIEN(S)



#### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adresse du bien : 10 RUE J.P. BLANCHA	ARD - Logt 5 - SAINT ELOI 17000 LA ROCHELLE
Bâtiment :	05
Etage:	1
Références cadastrales :	Nc .
N° de lot :	3805A05 - Nc
Désignation :	Appartement de type T3 référencé 3805A05
Présence d'un accompagnateur:	Donneur d'ordre
Nombre de niveaux (y compris vide sanitaires, combles):	Non communiqué
Mitoyenneté:	Non communiqué
Interface avec le sol:	Non communiqué
Occupation des locaux:	Non communiqué
Bien meublé:	Non communiqué
Informations collectées auprès du donneur d'ordre :	
Traitements antérieurs contre les termites:	Non
Présence de termites dans le bâtiment préalablement repérée:	Non communiqué
Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du	
CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 01/11/2006:	Sans objet
Si copropriété réglement de copropriété présenté:	Non

Le bien est situé dans une zone à risque délimitée par un arrêté préfectoral en application de l'article L 133-5 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.



Plans fournis:

Non

# A-2 DESIGNATION DU CLIENT

#### Propriétaire :

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2, AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

#### Donneur d'ordre :

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2, AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

Ref donneur d'ordre: 3805A05

A-3 MISSION

A-4 OPERATEUR DU DIAGNOSTIC

Date de la mission :	11/07/2023	Nom prénom :	LOCTEAU CYRIL
Référence mission :	002ER550195	Certification n°:	1742
Référence mandataire :	3805A05	Certifié le :	15/05/2023
Heure arrivée :	13:41	Certifié par :	LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci –
Heure départ :	16:29		33600 PESSAC

Contrat d'assurance : HDI Global SE 76208471-30015

Signature :

**B-CONCLUSIONS** 

B-1 CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE

Absence d'indice











# IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET/OU ÉLÉMENTS N'AYANT PU ÊTRE EXAMINÉS ET JUSTIFICATION

#### Volume, ouvrages, parties d'ouvrage

Motif de non visite

Général

Les élements cachés (plafonds, murs, sols) par du mobilier, des revêtements de décoration de type moqette, PVC, lambris, panneaux de bois, isolation cloison ou tout autre matériau pouvant masquer un élément, n'ont pu être examinés par manque d'accessibilité.

Conformément à la réglementation nous restons à disposition du donneur d'ordre pour mener les investigations complémentaires éventuelles.

B-3

IDENTIFICATION DU (DES) BATIMENT(S) ET/OU PARTIE(S) DE BATIMENT NON VISITÉS ET JUSTIFICATION

Volume Motif de non visite
Néant Néant

Conformément à la réglementation nous restons à disposition du donneur d'ordre pour mener les investigations complémentaires éventuelles.

B-4

**CONSTATATIONS DIVERSES** 

Constatations diverses détaillées:

Neant (Général)







#### IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT VISITEES ET B-5 RESULTATS DU DIAGNOSTIC (identification des éléments infestés par les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas).

Bâtiments et parties de bâtiments visités	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés	Résultats du diagnostic d'infestation au jour de la visite
Vol 1 (SDB)	Menuiserie : Porte (Dormant métal ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (SDB)	Parois : Cloison (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (SDB)	Parois : Mur (Béton + Faience)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (SDB)	Parois : Mur (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (SDB)	Parois: Mur (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (SDB)	Parois: Mur (Tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (SDB)	Plancher : Plancher bas (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 1 (SDB)	Plancher : Plancher Haut (Enduit ciment peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cave)	Menuiserie : Porte (Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cave)	Parois : Cloison (Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cave)	Parois : Mur (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cave)	Plancher : Plancher bas (Gravier)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 10 (Cave)	Plancher : Plancher Haut (isolant )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Chambre 1)	Menuiserie : Fenêtre (Ouvrant(s) et Dormant(s) PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Chambre 1)	Menuiserie : Porte (Dormant métal ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Chambre 1)	Parois : Cloison (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Chambre 1)	Parois : Mur (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Chambre 1)	Parois : Mur (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Chambre 1)	Plancher : Plancher bas (Moquette)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 2 (Chambre 1)	Plancher : Plancher Haut (Enduit ciment peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	Menuiserie : Porte (Dormant métal ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	Parois : Cloison (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.



○N° Vert 0 800 400 100 www.ac-environnement.com





		<u> </u>
Vol 3 (W.C)	Parois : Mur (Béton peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	Parois: Mur (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	Plancher : Plancher bas (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 3 (W.C)	Plancher : Plancher Haut (Enduit ciment peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Couloir)	Menuiserie : Porte (Dormant métal ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Couloir)	Parois : Cloison (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Couloir)	Parois : Mur (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Couloir)	Parois: Mur (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Couloir)	Parois : Mur (Tapisserie )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Couloir)	Plancher : Plancher bas (Lés plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Couloir)	Plancher : Plancher bas (Moquette)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 4 (Couloir)	Plancher : Plancher Haut (Enduit ciment peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Chambre 2)	Menuiserie : Fenêtre (Ouvrant(s) et Dormant(s) PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Chambre 2)	Menuiserie : Porte (Dormant métal ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Chambre 2)	Parois : Cloison (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Chambre 2)	Parois : Mur (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Chambre 2)	Parois: Mur (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Chambre 2)	Plancher : Plancher bas (Moquette)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 5 (Chambre 2)	Plancher : Plancher Haut (Enduit ciment peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Entrée)	Menuiserie : Porte (Dormant métal ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Entrée)	Parois : Cloison (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Entrée)	Parois : Mur (Béton)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Entrée)	Parois: Mur (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Entrée)	Parois : Mur (Tapisserie )	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 6 (Entrée)	Plancher : Plancher bas (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.





Vol 6 (Entrée)	Plancher : Plancher Haut (Enduit ciment peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Salle à manger)	Menuiserie : Fenêtre (Ouvrant(s) et Dormant(s) PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Salle à manger)	Menuiserie : Porte (Dormant métal ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Salle à manger)	Parois : Cloison (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Salle à manger)	Parois : Mur (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Salle à manger)	Parois : Mur (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Salle à manger)	Plancher : Plancher bas (Moquette)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 7 (Salle à manger)	Plancher : Plancher Haut (Enduit ciment peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Cuisine)	Menuiserie : Fenêtre (Ouvrant(s) et Dormant(s) PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Cuisine)	Menuiserie : Porte (Dormant métal ouvrant bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Cuisine)	Parois : Cloison (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Cuisine)	Parois : Mur (Plaques de plâtre + peinture et/ou tapisserie)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Cuisine)	Parois : Mur (Plinthes bois peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Cuisine)	Plancher : Plancher bas (Dalles plastiques)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 8 (Cuisine)	Plancher : Plancher Haut (Enduit ciment peint)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Balcon)	Menuiserie : Fenêtre (Ouvrant(s) et Dormant(s) PVC)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Balcon)	Menuiserie : Porte (Garde corps métallique)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Balcon)	Menuiserie : Porte (Garde-corps bois)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Balcon)	Parois : Mur (Enduit ciment + Peinture)	Absence d'indices d'infestation de termites.
Vol 9 (Balcon)	Plancher : Plancher bas (Béton brut)	Absence d'indices d'infestation de termites.

<u>Précision</u>: Le présent rapport ne peut nous engager en dehors des zones contrôlées énumérées ci-dessus ni en cas d'attaques ultérieures sur les parties non endommagées à ce jour.



#### C - MOYENS D'INVESTIGATION

Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle présence de termites :

#### 1 - Examen visuel des parties visibles et accessibles :

- Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois visibles et accessibles;
- Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.);
- Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);
- Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

#### 2 - Sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

• Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

NOTE: L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

#### D - CADRE JURIDIQUE D'INTERVENTION

- Loi n°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages complété par l'ordonnance 2005-655 du 8 Juin 2005 relative au logement et à la construction..
- Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif à la durée de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
- Décret n° 2006 1114 du 5 Septembre 2006 relatif aux diagnostics immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le CSP.
- Arrêté du 29 mars 2007 fixant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
- Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
- Selon la norme AFNOR n° NF P03 201 de février 2016.
- Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

#### Abords immédiats du bâtiment :

Bien que l'objet du présent constat vise exclusivement l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, la biologie et le mode de vie souterrain de nombreuses espèces de termites nécessitent, pour information, d'examiner les abords du bâtiment, dans les limites de la propriété objet de la mission qui nous est confiée.

Par conséquent, selon la norme NF P03 201, une inspection du périmètre externe de bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) sur une zone de 10 mètres de distance par rapport à l'emprise du bâtiment est réalisée, dans la limite de la propriété.

#### Préconisation:

Dans le cas où les conclusions de ce rapport ont révélé des désordres liés à des agents de dégradation biologique du bois , il appartiendra aux personnes intéressées de prendre l'avis d'un homme de l'art sur le bien fondé de réaliser un traitement approprié et de faire vérifier la résistance mécanique des bois mis en oeuvre.



N'Vert 0 800 400 100

www.ac-environnement.com





# E - MISSION

- Controler si le bien concerné fait l'objet de présence ou non de termites. Les indices d'infestations des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NFP03-200.
- Ce rapport n'autorisant pas le contrôle destructeur, il porte uniquement sur les parties visibles et accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds (meubles, appareils électroménagers).
- Le présent rapport est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.
- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'ou s'est répendue l'attaque).

#### Notes:

- Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
- Le technicien déclare n'avoir aucun lien susceptible d'entacher son indépendance, éthique ou déontologique, avec les professionnels intermédiares à la transaction. Il effectue ce diagnostic en toute légalité.
- Dans le cadre d'un contrôle dans une copropriété, l'état parasitaire ne portant que sur les parties privatives, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévu par l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne pourra être stipulé que sur les parties privatives. Seul un état du bâtiment relatif à la présence de termite dans les parties communes de l'immeuble, annexé à l'acte authentique, constatant la réalisation de la vente, permettra de stipuler la clause d'exonération pour vice caché pour les parties communes.
- Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation au propriétaire de transmettre une déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L133-4 et R133-3 du code de la construction et de l'habitation.
- Conformément à l'article R 271-5 du CCH le présent rapport a une durée de validité de moins de 6 mois pour toute promesse de vente ou acte authentique de vente.



# F - CONSEILS DE BON USAGE

- Nettoyer les moisissures, en rechercher l'origine.
- Réparer toute fuite des réseaux d'eau.
- Remplacer le calorifugeage des canalisations détérioré.
- Reprendre les joints de baignoire, de bac de douche et évier altérés, moisis.
- L'eau de pluie et l'eau de sol ne doivent pas infiltrer la maison, supprimer les flaques d'eau.
- Nettoyer les bouches de ventilation empoussiérées, réparer les bouches cassées, nettoyer les orifices d'entrée et d'extraction d'air obstrués, réparer les moteurs défectueux (extracteur, insufflateur)
- Déposer les lames de bois, les plâtres... bombées, gonflées, soulevées, rechercher l'origine de l'humidité
- Végétation : Supprimer les herbes et végétaux installés à la base des murs. Elaguer les branches dont le feuillage fait de l'ombre au bâtiment.
- Gouttières, chéneaux : Réparer les défauts d'étanchéité, fissures. Nettoyer les dépôts, feuilles, boues, déchets divers.
- Egouts et regards d'évacuation des eaux pluviales, usées et vannes : Réparer les défauts d'étanchéité, fissures. Nettoyer les dépôts feuilles qui stagnent, ...
- Protections (zinc, plomb) des bandeaux et corniches : Réparer les pièces de recouvrement déformées, percées, corrodées.
- Maintenir un taux d'humidité optimal, dans l'air ainsi que sur les matériaux du bâti, l'excès d'eau produite par l'activité humaine doit être évacué.
- Eviter la rupture hydrique qui apparaît bien souvent à la suite de défauts d'entretien, de dégâts des eaux ou d'erreurs de conception lors de réhabilitations (enduits étanches intempestifs, obturations des ventilations, non-respect de l'équilibre originel de la construction).
- Eviter le stockage de bois et tous les matériaux contenant de la cellulose.
- En cas de traitement de charpente ancien, il est recommandé de vérifier toute nouvelle infestation. Tous traitements ayant une durée de validée.





#### G - CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE

#### Généralités

En France métropolitaine et dans les DROM, les zones contaminées ou susceptibles de l'être font l'objet de mesures réglementaires (arrêtés préfectoraux et/ou municipaux).

#### Catégories de termites présents en France métropolitaine

#### **Termites souterrains:**

A ce jour, en France métropolitaine, cinq espèces de termites souterrains sont identifiées (voir le fascicule de documentation FD X 40- 501) elles appartiennent toutes au genre Reticulitermes. : Reticulitermes flavipes, Reticulitermes lucifugus, Reticulitermes banyulensis, Reticulitermes grassei, Reticulitermes urbis.

#### Termites dits de bois sec:

Le genre Kalotermes - espèce Kalotermes flavicolis- est présent dans le sud de la France métropolitaine principalement sur le pourtour méditerranéen.

Le genre Cryptotermes est présent sur le territoire métropolitain où il est signalé de façon très ponctuelle.

#### Catégories de termites présents dans les DROM

#### **Termites souterrains:**

Dans les Départements d'Outre-Mer, les espèces de termites souterrains provoquant des dégâts dans les bâtiments sont nombreuses et très actives. Les conditions climatiques favorisent leur développement.

On rencontre essentiellement trois genres :

- Coptotermes : Réunion, Guyane, Guadeloupe ;
- Prorhinotermes : Réunion ;
- Heterotermes : Guyane, Guadeloupe, Martinique.

#### Termites dits de bois sec:

Les espèces rencontrées appartiennent au genre Cryptotermes dans tous ces départements, et au genre Incisitermes aux Antilles.

#### Termites arboricoles:

Certaines espèces de termites à nids épigés (souvent sur les arbres) peuvent provoquer des dégâts importants. Elles appartiennent au genre Nasutitermes.

Nasutitermes: Guyane, Guadeloupe, Martinique

#### Exemples d'indices d'infestation par les termites souterrains

Altérations dans le bois; termites souterrains vivants; galeries-tunnels (ou cordonnets) ou concrétions; cadavres ou restes d'individus reproducteurs (imagos); orifices obturés ou non.

#### Exemples d'indices d'infestation par les termites de bois sec

Altérations dans le bois; présence de féces; présence de termites vivants; cadavres ou restes d'individus reproducteurs.

#### Exemples d'indices d'infestation par les termites arboricoles

Altérations dans le bois; termites vivants; galeries-tunnels (ou cordonnets) ou concrétions; cadavres ou restes d'individus reproducteurs (imagos); orifices obturés ou non; présence de nid aérien.







### H - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo ajoutée au dossier







#### I - CONTRAT DE MISSION

#### PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2, AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE Donneur d'ordre :

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHELLE 2, AV DE VARSOVIE 17000 LA ROCHELLE

Accompagnateur: Donneur d'ordre

DÉTAILS DU BIEN

Adresse: 10 RUE J.P. BLANCHARD - Logt 5 - SAINT ELOI

CP / Ville: 17000 LA ROCHELLE

Désignation du bien : Appartement de type T3 référencé 3805A05

Référence Cadastrale : No Usage : Habitation (Partie privative d immeuble collectif)

N° Lot :NcType de construction :Non communiquéEtage :1Date de construction :Non communiqué

Nombre de logements : 05 Nombre de pièces : T3

#### **OBJET DE LA MISSION**

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites. Réalisé conformément au code de la construction et de l'habitation, articles L133-4 à L133-6, articles R133-1 à R133-8, arreté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, la norme NFP 03-201 de février 2016.

#### INFORMATION GÉNÉRALE

Le donneur d'ordre doit fournir une description suffisante des lieux (exemple : emplacement, surface, usage, accessibilité, plan, éléments de copropriété, etc.) ainsi que tous les documents (traitements, rénovation, présence de termites, notice technique de construction...). Le contrat de mission précise si le donneur d'ordre prévoit la présence d'une personne à titre contradictoire.

Le donneur d'ordre doit fournir un accès sécurisé à tous les composants des lieux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté, seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées. Les moyens suivants sont nécessaires pour détecter une éventuelle présence de termites, examen visuel des parties visibles et accessibles, sondage mécanique des bois visibles et accessibles, toutefois l'intervenant n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils.

#### **DÉTAILS FACTURATION**

Coût mission TTC hors prelèvement : voir bon de commande validé par le donneur d'ordre Coût unitaire d'analyse TTC : voir bon de commande validé par le donneur d'ordre

Date de l'intervention :11/07/2023Durée approximative :1h30min

#### **ENGAGEMENT CONTRACTUEL**

Bon pour accord: Le propriétaire ou son représentant


absent

Le 11/07/2023 Le Technicien














Plan de repérage: Box cave appartement no 5 (Termite)







#### **ANNEXE: DOCUMENTS**

#### Assurance AC 2023 01/02

# HDI ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

#### VENTURA 64 RUE CLEMENT ADER 42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE n° 76208471-30015 couvrant également toutes ses filiales dont :

Les activités garanties sont notamment les suivantes

- citivités garanties son notamment les suivantes :

  Stratégie d'écharillomage de prélèvements d'air et de matériaux
  Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycytiques
  (Assisance à la mattrise d'ovurage pour le traitement des sujets liée à l'amiante
  Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
  Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
  Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
  Etat quantaires

  Octostat de risque d'exposation au plomb dens les peintures (DRIPP)

  Octostat de risque d'exposation au plomb (CREP)
  Recherche et répréga du plombs aux plomb dens te Déchets (PEMD)
  Information sur la présence d'un risque de mérule
  Mesurage de la superficie privative de lots de corpropriété (cli "Carrez")
  Etat des leux (en propre ou sir sous-présidance)
  Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
  in information sur le propre ou sir sous-présidances
  Etat des leux (entre propre ou sir sous-présidances)
  Une propres de la responsation de l'exposation de l'expo

- rmiques des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bătiment et de vertises liées au bătiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

#### Attestation AC 2023



#### ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 4.41 355 914 00298), déclare sur thonneur étre êm situation régulière au regard des dispositions de l'article 1271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma sociét dispose d'une organisation et de mojorne appropriés et que trensemble des mes salariles présentent les garanties de complèmen peur édablir les documents prévus aux 1° à «°, 6° et «° du I de l'article 1.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article 11276-26 et 11.28-21-41 du même code, à avvoir :

- Le constat de Faugue d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la santé publique;
  L'état mentionnant la présence ou tabsence de matériaux ou produits contenant de l'amaines prévu à l'article. L 1334-13 du
  même code, ainsi que l'ensemble des représegs de l'artianse prévus par l'ecc de le santé publique et le Code de to varie publique et le Code de la construction et de l'habitation ;
  l'état de l'installation inérieure de l'étectricité prévu à l'article L 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
  l'auxid énergétique prévu à l'article L 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
  l'état de l'Installation inérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du même code.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n'76208471-30015 souscrit augrès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité er raison de mes interventions, seton les dispositions de l'article R271-2.

En dehors de l'obligation des déclarati d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des récla

Fait à Riorges le 24 février 2023

#### Assurance AC 2023 02/02



LCP - 25 Avenue Léonard de Vinci - 33600 PESSAC

HDI

